

Sehr geehrter Herr Tyler!

Sie haben für ein bei uns im Werksmuseum ausgestellt Fahrzeug (Lloyd Bj. 1908) einen komplett neuen Vergaser hergestellt.

Der alte litt unter „Zinkfraß“ und war nicht mehr reparierbar.

Nach der Montage des Vergasers lief das Fahrzeug einwandfrei und die von Ihnen entwickelte Modifikationen haben sich auch bewährt.

Der Vergaser ist eine hervorragende Nachfertigung und besticht sowohl in der Optik als auch in der Funktion.

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und empfehlen Sie weiter.

In Zukunft kommen wir gern auf Sie zurück wenn wir wieder ähnliche Probleme haben.

Mit freundlichen Grüßen

Herbert Schwarz

DaimlerChrysler AG

Werk Bremen

WSI - FSI

Mercedesstrasse 1

28309 Bremen

Tel. 0421 419 4821

Fax 0421 419 5179

mobil 0160 8635475

herbert.hs.schwarz@daimlerchrysler.com